

Written by Боян Стефанов
Tuesday, 21 March 2017 12:39 -

There are no translations available.

в-к "Труд"

21.03.2017 г., стр.6

След инцидента на ул. „Раковски“

Разпоредиха проверка на всички стълбове в София

Инспекция на съоръжението през октомври не е установила сериозни проблеми

Разпоредиха проверка на всички стълбове в София след инцидента на ул. „Раковски“, съобщиха от Столичната община. Вчера около 12 ч стълб на уличното осветление падна върху движещ се автомобил на ул. „Г. С. Раковски“, в участъка между бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“.

След случилото се няма пострадали хора. Инцидентът затрудни движението в района и наложи пренасочването на тролейте по линия №9, тъй като при падането стълбът засегна и жиците.

Мястото бе разчистено, движението бе пуснато час след инцидента, а работници на „Улично осветление“ ЕАД се заеха да слагат нов стълб. До монтирането му контактната мрежа ще се захранва от жилищна сграда в съседство.

От Столичната община обявиха пред „Труд“, че падналото съоръжение се поддържа от „Столичен електротранспорт“ ЕАД. Причината за инцидента е частична корозия в основата на стълба.

Заместник-кметът по транспорта Евгени Крушев е разпоредил проверка на всички стълбове в столицата. На падналия също ще бъде направена инспекция, за да се установи с точност причината за инцидента. Корозираният стълб е проверен през октомври 2016 г. и тогава не е имало признаци за сериозни проблеми.

Съоръжението, поставено през 1993 г., е поддало и заради допълнителна конзола, монтирана за камерите за видеонаблюдение, посочи заместник-директорът на "Инфраструктура и енергозахранване" в „Столичен електротранспорт“ инж. Пламен Кончарски. Стълбовете се проверяват периодично с огледи и веднъж на няколко месеца с уред, обясни шефът на дружеството Евгени Ганчев.

в-к "Монитор"

21.03.2017 г., стр.9

Заради корозия

Стълб падна в центъра на София

Стълб падна в на столичната ул. „Раковски“ в участъка между бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“ и спря движението на тролей №9 вчера. Причината според експертите е корозия на металната тръба, на която се държат жиците на тролейте. В края на октомври от „Столичен електротранспорт“ са правили проверка на стълба,

Written by Боян Стефанов

Tuesday, 21 March 2017 12:39 -

която не е открила проблеми. За щастие няма пострадали при инцидента, който е станал в близост до спирка на градския транспорт. Стълбът е паднал върху жиците, по които се движат тролите, и е повредил леко спрял наблизо автомобил. Движението на тролите временно бе пренасочено по бул. „В. Левски“ до Сточна гара.